

**Declaración de Prestaciones
DoP PL-es**



1. Tipo de producto: PL. Tornillo para placas yeso laminado. Cabeza trompeta. Punta perforante.
 2. Código de identificación:



Código	Diámetro [mm]	Diámetro de la cabeza [mm]	Longitud [mm]	Longitud de rosca [mm]	Recubrimiento
PL35019	3.40 - 3.60	7.80 - 8.20	17,95 - 20,05	Completa	Fosfatado
PL35025			23,95 - 26,05		
PL35030			28,95 - 31,05		
PL35035			33,75 - 36,25		
PL35045			43,75 - 46,25		
PL35055			53,50 - 56,50		
PL39025	3.75 - 4.00	7.80 - 8.20	23,95 - 26,05	Completa	Fosfatado
PL39035			33,75 - 36,25		
PL39045			43,75 - 46,25		
PL39055			53,50 - 56,50	50.0 - 52.0	
PL42070	4.05 - 4.30	7.80 - 8.20	68,50 - 71,50	50.0 - 52.0	Fosfatado
PL42080			78,50 - 81,50		
PL48090	4.70 - 4.95	8.80 - 9.20	88,25 - 91,75	63.0 - 65.0	Fosfatado
PL48100			98,25 - 101,75		
PL48110			108,25 - 111,75		
PL48120			118,25 - 121,75		
PL48130			128 - 132		

3. Uso previsto: Fijación de placas de yeso laminado, placas de yeso laminado reforzadas con fibra, y transformados de placa de yeso laminado a estructuras de metal, con los adecuados materiales auxiliares, en los trabajos de construcción.
4. Fabricante: Index Fixing Systems. Técnicas Expansivas S.L.
C/Segador, nº13
26006 Logroño, La Rioja, ESPAÑA
5. Representante autorizado: No aplicable
6. Sistema de verificación de la conformidad: 4
7. Norma armonizada: Laboratorio: Técnicas Expansivas S.L.
tarea realizada: Determinación de producto tipo
por el sistema: 4
8. Evaluación técnica europea: No aplicable
9. Prestaciones declaradas:

	Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
9.1.	Reacción al fuego	Euroclase A1	EN 14566:2008 + A1:2009

9.2.	Resistencia a la flexión	Pasa	EN 14566:2008 + A1:2009
------	--------------------------	------	-------------------------

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

Esta declaración de prestaciones se expide bajo responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Santiago Reig. Director técnico
Logroño, 21.11.2017