


5 - Guantes

SOLDADURA

Guantes de soldador TIG



- Flor de cabra en gris extra.
- Grosor de 0,7-0,9 mm, longitud de 30 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.53	8	10 pares	60 pares
825.54	9	10 pares	60 pares
825.57	10	10 pares	60 pares


Guantes de soldador MIG



- Flor de búfalo gris.
- Grosor de 0,9-1 mm, longitud de 33 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.51	9	10 pares	60 pares
825.56	10	10 pares	60 pares

Guantes de soldador MIG



- Serraje de vacuno en crupón azul.
- Grosor de 1,3 mm, longitud de 35 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.49	9	6 pares	60 pares

Guantes de soldador



- Serraje de vacuno en crupón rojo.
- Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud de 40 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.39	9	5 pares	60 pares

ESPECIALES

Guantes anticorte de construcción



- Galga 13. Antiimpacto en dorso. Recomendado para industria eólica, puertos, acerías, manipulación de chapas cortantes y automoción.

CÓDIGO	Talla		
634.88	8	10 pares	120 pares
634.89	9	10 pares	120 pares
634.90	10	10 pares	120 pares

Guante de algodón elástico con palma de nitrilo



- Galga 13. Recomendado para automoción, mantenimiento, logística, mecánica y carga y descarga..

CÓDIGO	Talla		
634.56	9	10 pares	120 pares