

## CORONA REAFILABLE HSS PARA METALES

HSS

Ref. CBR




Al



Cu - Ni - La

FUNDICIÓN

5 mm  
CAPACIDAD  
DE CORTE



Apriete las garras del portabrocas sobre los tres planos de arrastre del husillo para evitar que patine al taladrar

	Ø mm		Ø mm		Ø mm
CBR010	10	CBR040	40	CBR070	70
CBR011	11	CBR041	41	CBR071	71
CBR012	12	CBR042	42	CBR072	72
CBR013	13	CBR043	43	CBR073	73
CBR014	14	CBR044	44	CBR074	74
CBR015	15	CBR045	45	CBR075	75
CBR016	16	CBR046	46	CBR076	76
CBR017	17	CBR047	47	CBR077	77
CBR018	18	CBR048	48	CBR078	78
CBR019	19	CBR049	49	CBR079	79
CBR020	20	CBR050	50	CBR080	80
CBR021	21	CBR051	51	CBR081	81
CBR022	22	CBR052	52	CBR082	82
CBR023	23	CBR053	53	CBR083	83
CBR024	24	CBR054	54	CBR084	84
CBR025	25	CBR055	55	CBR085	85
CBR026	26	CBR056	56	CBR086	86
CBR027	27	CBR057	57	CBR087	87
CBR028	28	CBR058	58	CBR088	88
CBR029	29	CBR059	59	CBR089	89
CBR030	30	CBR060	60	CBR090	90
CBR031	31	CBR061	61	CBR091	91
CBR032	32	CBR062	62	CBR092	92
CBR033	33	CBR063	63	CBR093	93
CBR034	34	CBR064	64	CBR094	94
CBR035	35	CBR065	65	CBR095	95
CBR036	36	CBR066	66	CBR096	96
CBR037	37	CBR067	67	CBR097	97
CBR038	38	CBR068	68	CBR098	98
CBR039	39	CBR069	69	CBR099	99
				CBR100	100

Estas coronas se suministran siempre, sin excepción, con husillo de mango cilíndrico y broca guía.